

Autour du canal de fuite le long de l'atelier de mécanique à étages

Ces photographies prises en été montrent les importantes variations du niveau de l'eau dans le canal de fuite suivant la saison (trace noire sur le mur de l'atelier à étages)



Arrière du bâtiment aux turbines « coincés » entre la maison du gardien du château (à gauche) et l'atelier de mécanique à étages. On voit sa verrière en mauvais état mais qui doit être conservée.



Échelle de mesure du niveau de l'eau dans le canal de fuite. Elle est située contre la façade de l'atelier de mécanique à étages. Elle est une succession de règles identiques de 1 mètre de long.

